

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  
DIRECTIA TEHNICĂ  
SERVICIUL SIGURANTA CIRCULATIEI,  
TRANSPORT LOCAL SI RETELE EDILITARE  
Nr.90824/446 din 20.03.2012

Catre,

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei  
- in atentia d-lui presedinte Iulius Dan Plaveti

La nivelul municipiului Cluj-Napoca, retelele de gaz sunt amplasate cu preponderenta pe partea carosabila. Avand in vedere faptul ca majoritatea conductelor sunt din teava de otel, datorita vechimii lor acestea si a starii precare a lor, au avut loc foarte multe defecte.

Astfel, daca in anul 2010 au avut loc un numar de 636 interventii pentru remedierea defectelor, in anul 2011 s-a ajuns la un numar de 1773 de locatii in care s-au efectuat spargerii.

Pentru anul 2012, in perioada 01.01-16.03.2012 s-a intervenit cu sapatura pentru remedierea defectelor in 599 de locatii.

Numarul avariilor raportate de catre reprezentantii E-On gaz este foarte ridicat ajungand pana la o medie de 15 locatii/zi. Statistic vorbind, majoritatea avariilor detectate in ultimii ani sunt pe strazile in garantie, desi s-au primit avize favorabile din partea societatii E-on Gaz pentru aceste lucrari.

Prezentam ca exemplu cateva strazi "campioane" in ceea ce priveste numarul defectelor constatate si implicit a sapaturilor efectuate pentru remedierea acestora:

Strada	Republicii	Donat	Maramuresului	Ceahlau	Piatra Craiului	Doinei
Defecte in anul 2011	63	43	27	21	13	16
Defecte in anul 2012 pana la 16.03.2012	33	23	11	14	5	10
Total defecte	96	66	38	35	18	26

Desi in ultimii doi ani E-on Gaz Distributie a demarat programe de inlocuire a retelelor de gaz din municipiul Cluj-Napoca, pana in acest moment au fost contractate lucrarile de executie doar pe cateva strazi, astfel incat nu s-a obtinut diminuirea numarului de defecte, ci, din contra a crescut ingrijorator de mult, fapt care arata urgenta si necesitatea imediata a inlocuirii retelelor de gaz care au durata de viata depasita de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam sa aveti in vedere o analiza atenta a situatiei existente in municipiul Cluj-Napoca, deoarece consideram ca retelele de distributie gaze naturale din municipiul Cluj-Napoca nu prezinta siguranta si nu s-au efectuat la timp lucrarile de inlocuire a retelelor cu durata de viata depasita, expirata ori la care s-au detectat avarii repetate si sa ne comunicati ce masuri veti intreprinde. .

Cu deosebit respect,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
IOAN POP

SECRETARUL MUNICIPIULUI,  
AURORA TĂRMURE



PRIMAR,  
RADU MOISIN

DIRECTOR EXECUTIV,  
VIRGIL PORUTIU